





ÜRETİMİMİZ
TSE-ISO-EN 9001-2000 ve TSE-ISO-EN 14001
SİSTEM BELGELERİNE HAİZDİR

ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Atatürk Organize San. Böl. 10046 Sokak No:4 B.Çiğli / İZMİR
Tel: (0.232) 398 15 00 (Pbx) Telefax: 376 77 64 e-mail: info@eltas.com.tr

KURU TİP REGÜLELİ TRANSFORMATÖR

ANMA GÜCÜ	2500 kVA	SERİ NO	09/KT- 923
FAZ SAYISI	3	İMALAT TARİHİ	10.2009
BAĞLANTI GRUBU	Dyn 11	TİPİ	DAHİLİ
FREKANS	50 Hz	KORUMA SINIFI	IP 00
SOĞUTMA TİPİ	AN	SİPARİŞ NO	
STANDARD	TS EN 60076-11 : 2006	SICAKLIK ARTIŞI	100 K
SICAKLIK SINIFI	F / F	KISA DEVRE GERİLİMİ	6,10 %


POZİSYON NO.	YÜKSEK GERİLİM			ALÇAK GERİLİM	
	GERİLİM (V)	AKIM (A)	KADEME SEÇİCİ	GERİLİM (V)	AKIM (A)
1	37950	38,03	9 - K	400	3608,4
2	37087	38,91	8 - K		
3	36225	39,84	7 - K		
4	35362	40,81	6 - K		
5	34500	41,83	5 - K		
6	33637	42,91	4 - K		
7	32775	44,03	3 - K		
8	31912	45,22	2 - K		
9	31050	46,48	1 - K		





ÇEVRE / İKLİM / YANGIN SINIFI	E2 / C2 / F1
YALITIM SEVİYELERİ	36 / 70 / 170
Y.A.K.D. AĞIRLIK	600 kg
TOPLAM AĞIRLIK	7600 kg

EGM EEO1230









Reihenfolge einhalten!
Follow sequence!
Respecter la sequence!
按顺序执行!

1. Trocknung
Drying
Essiccamento
Secado
干燥

2. Ölfüllung
Oil filling
Riempimento dell'olio
Llenado de aceite
注油

3. Schaltung
Switch
Manovra
Manobra
开关

GEFÄHRDUNG DER BESCHÄDIGUNG DES LASTSCHÜTTSCHALTERS/UMSTELLERS!
Vor der ersten Bedienung des Wählers/Umstellers vollständig im Transformator eingetaucht sein, bei Transformator muss der Wähler/Umsteller zusätzlich mit Öl gefüllt sein. Bei Nichtbeachtung können Beschädigungen am Lastumschalteneinsteller/Wähler/Umsteller auftreten.
Tap-changer may occur that would then make an inspection by MFI absolutely mandatory.

Danger of damage to the on-load tap-changer/circuit tap-changer!
Before the first actuation of the on-load tap-changer/circuit tap-changer after the drying of the transformer, the tap selector/circuit must also be completely immersed in transformer oil. In the case of non-observance, damage to the diverter switch insert/tap selector/circuit with oil. In case of non-observance, damage to the diverter switch insert/tap selector/circuit with oil. In case of non-observance, damage to the diverter switch insert/tap selector/circuit with oil.

Pericolo di danneggiamento del commutatore sotto carico/commutatore a vuoto!
Per la prima manovra del commutatore sotto carico o a vuoto deve trovarsi completamente immerso nell'olio del trasformatore. In caso di commutatore sotto carico sempre completamente immerso nell'olio del trasformatore. La mancata osservanza può causare danni al gruppo interruttore/selettore/commutatore a vuoto rendendo necessario il controllo da parte di MFI.

Peligro de daños en el cambiador de tomas bajo carga / el cambiador de tomas sin tensión!
Antes de accionar por primera vez el cambiador de tomas bajo carga / el cambiador de tomas sin tensión después de secar el transformador debe sumergirse completamente el selector / los cambiadores de tomas sin tensión en aceite para transformadores adecuadamente. En el caso de los cambiadores de tomas bajo carga también se deberá llenar completamente el recipiente con aceite. El incumplimiento de esta instrucción puede provocar daños materiales en el cuerpo ejecutable del rotor / el selector / el cambiador de tomas sin tensión, circunstancia que requeriría obligatoriamente su revisión por parte de MFI.

有损害有载分接开关/无载分接开关的危险!
在第一次操作有载分接开关/无载分接开关之前一定要确保分接选择器/无载分接开关完全浸入变压器油中。对于有载分接开关一定要使分接开关油室注满油。
如果分接开关完全浸入变压器油中，对于有载分接开关/无载分接开关，由此带来的损害必须
由MFI公司负责进行检修。

Serial no. 1111299

MR

TAPMOTION®

Serial no. 1111299 Year 2009

Type	3XVT1500-40.5-09090	A	10-10Chm
U _i	500 V	26	
Type	ED100S	Diagram	2106593
U _n	400 V	50 Hz	0.75 kW
U _{sc}	230 V	50 Hz	

CE

70529503

RECOVERY TIME: 1 MINUTE.

Q1